

INFORME VISITA SEDE ADMINISTRATIVA DE SALOMIA Cali- Valle del Cauca

(Visita de verificación para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, accesibilidad, plan de emergencia y evacuación, SG SST y estado actual de la Infraestructura)

VISITA REALIZADA POR: YENY SCHNEIDER GÓMEZ GÓMEZ

INSTRUCTORA APOYO TERAPÉUTICO Y REHABILITACIÓN. FISIOTERAPÉUTA- ESP. SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES-ENTRENADORA DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS-ESPACIOS CONFINADOS Y SEGURIDAD MINERA. PLANES DE EMERGENCIA, BRIGADA Y TRAUMA.

Y POR POR: CONSTANZA MILENA RAMIREZ AGUDELO

INSTRUCTORA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL-ENTRENADORA DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.

FECHA: 19 DE JULIO 2021



INFORME VISITA SEDE ADMINISTRATIVA DE SALOMIA Cali - Valle del Cauca

(Visita de verificación para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, accesibilidad, plan de emergencia y evacuación, SG SST y estado actual de la Infraestructura)



Acompañan la visita:

A partir de las 8 am se comienza recorrido por las áreas de la sede administrativa en el complejo Salomía ubicado en la Calle 52 2 BIS - 15 Cali, Valle del Cauca

- Raúl Tamayo – SST Regional
- Leonardo Rodríguez – SST ASTIN
- Jhoan Steven Franco G. – SST CEAI
- María Fernanda Simonds Vega – COPASST



SINDICATO DE EMPLEADOS
PÚBLICOS DEL SENA




ASPECTOS DE ALMACENAMIENTO



Hallazgos

Se detectan condiciones de humedad que han generado deterioro importante en paredes y cubiertas en toda la planta física. Se encuentran áreas que se está deteriorando el revoque interno y externo, se evidencian fisuras en varias partes de las paredes, desniveles y hundimientos en los pisos. Esta humedad además de afectar la estructura, provoca afectaciones de olores y condiciones higiénico-sanitarias deficientes como hongos

ASPECTOS DE ALMACENAMIENTO



Hallazgos:

Debilidades en la señalización, demarcación y delimitación en obra que pueden ocasionar peligros locativos a funcionarios, trabajadores, aprendices y visitantes.

Áreas de circulación externa con desniveles, tapas de alcantarillado hundidas .

Debilidades en la señalización y demarcación referente a equipos contra incendios y en áreas de escaleras, rampas y parqueaderos. Cintas insuficientes y deficientes para la función. Requieren ser antideslizantes en condiciones secas o húmedas antes y después de cada rampa y escalera. Ausencia de demarcación de parqueadero para discapacidad

ASPECTOS DE ALMACENAMIENTO



HALLAZGOS:

Deficiencia en espacios y técnicas de almacenamiento que generan peligros por caída de material, obstaculización de áreas de tránsito y evacuación en caso de emergencia, generación de posibles traumatismos. Las estanterías que se encuentran en los diferentes almacenes carecen de sistemas de aseguramiento que eviten la caída de materiales y artículos. Se están utilizando ambientes y oficinas para almacenar cajas y suministros que debían encontrarse en la zona adecuada para ello.

No se evidencia la implementación del programa de orden y aseo.



ASPECTOS DE ALMACENAMIENTO



HALLAZGO:

Debilidades en la señalización y demarcación referente a equipos contra incendios y en áreas de escaleras, rampas y parqueaderos. Cintas insuficientes y deficientes para la función. Requieren ser antideslizantes en condiciones secas o húmedas antes, después de cada rampa y escalera. Ausencia de demarcación de parqueadero para discapacidad.

Pisos en mal estado en oficinas y áreas de esparcimiento de aprendices.

Dispositivo para desplazamiento de personas en condición de movilidad reducida primero que obstaculiza la salida, segundo esta debe tener un sitio adecuado demarcado y señalizado.



ASPECTOS LOCATIVOS



HALLAZGOS:

Preocupante debilitamiento estructural que obligó a la evacuación del tercer nivel de la planta física sobrecargando y congestionando otras áreas que ya se encontraban limitadas. Esta situación lleva demasiado tiempo sin resolver y requiere prioridad. Se han hecho mejoras transitorias que no dan solución a la condición, es tan crítica que amerita no un reforzamiento sino una nueva edificación.

No se evidencian canales y bajantes y menos conexiones a las recámaras de desagüe.

No existe un casillero de copias de llaves para el acceso a todas las locaciones, disponibles ni guardiadas por una persona en cada jornada de trabajo, importante y necesario en caso de emergencias.



ASPECTOS LOCATIVOS



HALLAZGOS:

Ausencia de puntos de anclaje en cubiertas y al interior de la edificación para mantenimiento seguro de las instalaciones.

Debilidades en la señalización, demarcación y delimitación en obra que pueden ocasionar peligros locativos a funcionarios, trabajadores, aprendices y visitantes.

Peligro biomecánico durante trabajos de ascenso de material realizado sobreesfuerzos y movimientos repetitivos por encima de la horizontal. (un trabajador desde el primer piso propulsa la pala lanzando el material hasta el segundo piso).



SINDICATO DE EMPLEADOS
PÚBLICOS DEL SENA



www.sindesena.org



equinfraestructurasindesena@gmail.com



Instagram /sindesenacol



Facebook/ sindesenacol



Twitter/sindesenacol



EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA Y SUBDIRECTIVA VALLE

Fecha: 19 de julio de 2021

Lugar: Sede Administrativa en el Complejo Salomia