



Hallazgos de Seguridad y Salud en el Trabajo Regional Magdalena

CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE
GAIRA

**Elaborado por Trabajadores Afiliados a SINDESENA
Representantes de los Trabajadores COPASST Nacional
Agosto de 2016**

GENERALIDADES CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

1. Entrada principal presenta deterioro lo que ocasiona daño del parque automotor y riesgo de accidentes
2. Pisos irregulares y en mal estado en general
3. Taller de soldadura sin extractores de humos metálicos
4. En los ambientes de trabajo es imposible hablar, el instructor tiene que esforzar mucho la voz para poder ser escuchado
5. Bodegas de insumos agropecuarios y almacenes no cumplen con las normas reglamentarias de almacenamiento
6. Zonas deportivas descubiertas en clima cálido



Maquinaria a la Intemperie sin mantenimiento preventivo ni correctivo, sin restricciones para el acceso



Maquinaria a la Intemperie sin mantenimiento preventivo ni correctivo en áreas de circulación



Hangar construido para la maquinaria agrícola y se usa para parqueadero. El vehículo verde hace años se encuentra en este lugar



Parque automotor inservible sin dar de baja





Maquinaria nueva sin mantenimiento preventivo ni correctivo

Maquinaria sin mantenimiento preventivo ni correctivo
y sin restricción para el acceso de los aprendices



Operación de maquinaria sin uso de EPP



Operación de maquinaria sin uso de EPP





Almacén de maquinaria agrícola: Incumple las normas de almacenamiento de bienes, con reducida área de circulación, estantería sin anclar





Llantas sin uso en áreas de circulación y hangar



Hangar y taller de maquinaria agrícola: Sin observancia de las normas de SST



Taller de maquinaria agrícola: Sin observancia de las normas de SST





Hangar y taller de maquinaria agrícola:
Sin observancia de las normas de SST

Equipo nuevo sin uso por falta de mantenimiento preventivo



Hacinamiento en el área de acuicultura, se evidencia incumplimiento de la normas de ergonomía



Estantería sin Anchaje





Aguas residuales Acumuladas en el Área Acuícola en una zona endémica para dengue, Chikunguña, fiebre amarilla



En el área de reproducción en acuicultura estas rejillas son un verdadero riesgo locativo, sin demarcación



Trabajo en alturas sin el cumplimiento de los requisitos





Puesto de enfermería con daños en cielo raso, aire
acondicionado, humedad en las paredes
Incumple las normas de salud para prestación de
primeros auxilios

Paredes con humedades e instalaciones sin cumplimiento del RETIE en la planta de procesamiento acuícola



Planta de procesamiento de pescado sin observar las la
Resolución 2674 de 2013 y demás que garanticen la inocuidad e
los alimentos





Taller de Soldadura: Con varillas en el piso en área de circulación y equipos sin
tomas para el uso

Se desconoce mantenimiento preventivo y correctivo

**Sin extractor de humos metálicos
eficiente y aprendices sin EPP**



Taller de
Mecánica
Con
cantidad de
máquinas y
elementos
sin dar de
baja



Taller de mecánica



Taller de mecánica



Taller de mecánica



Taller de mecánica



Taller de mantenimiento general



Taller de mantenimiento general





En taller de mecánica hay desconfort térmico


Observe el estado de los ventiladores
Puerta salida de emergencia en mal estado





A photograph of a cluttered workshop floor. In the center is a white bucket with a blue handle, resting on a grey concrete surface. To its left is a large, dark, textured object, possibly a piece of machinery or a large roll of material. To the right of the bucket is a cardboard box with the word "ADVANCE" printed on it. The floor is covered with debris, including a pink pipe, a red cloth, and some metal parts. The background is filled with more equipment and materials, creating a sense of a busy, active workspace.

Taller de mantenimiento
eléctrico



Taller de mantenimiento
eléctrico



Taller de mantenimiento
eléctrico

**Taller de Metalmecánica:
Aprendices sin EPP completos**



Taller de Metalmecánica: Aprendices sin EPP completos








Unidades Sanitarias de los Aprendices

Lo que queda del invernadero, no hay restricciones para el acceso



Lo que queda del invernadero, no hay restricciones para el acceso





Lo que queda del
invernadero, no hay
restricciones para el
acceso

Almacenamiento de elementos hasta en la capilla





Gimnasio: Hacinamiento, sin espacio para guardar los elementos personales, sin áreas de circulación reglamentarias

Unidad Sanitaria del Gimnasio



Parte externa del Gimnasio



Parte externa del Gimnasio



Aula para formación con
discomfort térmico y separación
de papel entre una y otra aula





Perros en cafetería que incumple la
Resolución 2674 de 2013

Se desconoce estado sanitario de los
perros y gatos en el Centro de
Formación

Centro de Logística y Promoción Ecoturística

¿Mediciones Ambientales?

CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL M PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL					
ACOMPAÑA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	TOTAL	ESTADO	OPC
0-PB-1-AC-11Acompañamiento en la semana de la seguridad y salud en el Trabajo	HORA	6	252.756	APLAZADA EN DOS OPORTUNIDADES A SOLICITUD DE LA EMPRESA. PROGRAMADA PARA OCTUBRE	AUTORIZADA PERO NO EJECUTADA A SOLICITUD DE LA EMPRESA
PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA					
ACOMPAÑA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	TOTAL	ESTADO	OPC
0-PE-8-AC-260Asesoría para la implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica en la empresa	HORA	29	1.758.908	NO SE HA GENERADO OPS	ACTIVIDAD EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
0-PE-8-AC-324Medición de Confort / Estrés térmico (por Frio o Calor): Mínimo 5 puntos por sede o centro de trabajo. Incluye informe.	PUNTO	5	531.000	CARGADA EN GESTPOS	EJECUTADA Y CALIFICADA
0-PE-8-AC-326Niveles de Iluminación. Mínimo 10 puntos por sede o centro de trabajo de cada empresa. El valor del punto incluye informe.	PUNTO	20	888.540	CARGADA EN GESTPOS	EJECUTADA Y CALIFICADA



Agencia Pública
de Empleo
Recién
inaugurada por
la Dirección
General
Cuando llueve
se moja más
adentro que
afuera

- Humedades en paredes
- Algunas lámparas no funcionan



Puesto de trabajo que incumple las normas de ergonomía e induce posturas incorrectas, sin descansa pies












Almacenamiento sin cumplimiento de los
requisitos

Almacenamiento sin cumplimiento
de los requisitos y vidrios en áreas
de circulación sin restricción
alguna





Domos deteriorados
con desprendimiento
de láminas



A pesar de estar restringido el acceso a los pasillos, los usuarios del servicio médico tienen que circular por esta área exponiéndose a riesgos por desprendimiento de los domos





CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA GARITA









OneScreen™

MIA
Op Card Inc.
800-496-2206

CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL

ACOMPAÑA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	TOTAL	ESTADO	OPC
0-PB-1-AC-11Acompañamiento en la semana de la seguridad y salud en el Trabajo	HORA	6	252.756	APROBADA	NO ATORIZADA

MAGDALENA

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ACOMPAÑA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	TOTAL	ESTADO	OPC
0-PE-8-AC-260Asesoría para la implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica en la empresa	HORA	29	1.758.908	APROBADA	NO ATORIZADA
0-PE-8-AC-315Dosimetría de Ruido. Mínimo 3 Mediciones por empresa. Medición del 80% de la jornada diaria -Incluye informe técnico de la medición.	PUNTO	6	1.274.400	CARGADA EN GESTPOS	EJECUTADA Y CALIFICADA
0-PE-8-AC-319Medición de Perfil Metálico (Humos metálicos): Mínimo 3 puntos por cada sede o centro de trabajo de la empresa. Muestreo del 80% de la jornada de trabajo; incluye análisis 10 sustancias en cada muestra tomada y elaboración de informe. Unidad de medida: PUNTO	PUNTO	3	2.301.000	APROBADA	NO ATORIZADA
0-PE-8-AC-324Medición de Confort / Estrés térmico (por Frio o Calor): Mínimo 5 puntos por sede o centro de trabajo. Incluye informe.	PUNTO	10	1.062.000	CARGADA EN GESTPOS	EJECUTADA Y CALIFICADA
0-PE-8-AC-326Niveles de Iluminación. Mínimo 10 puntos por sede o centro de trabajo de cada empresa. El valor del punto incluye informe.	PUNTO	20	888.540	CARGADA EN GESTPOS	EJECUTADA Y CALIFICADA
0-PE-8-AC-328Toma y análisis de BTEX en aire: Muestreo del 80% de la jornada laboral. Incluye el análisis de benceno, Tolueno, xileno y etil benceno de cada muestra tomada, así como la elaboración del informe.	PUNTO	1	1.581.200	CARGADA EN GESTPOS	EJECUTADA Y CALIFICADA

¿Mediciones Ambientales?
Archivo suministrado el
13/10/2016

¿Dónde están los resultados?

**DIPOSITIVAS
ADICIONALES A LA
PRESENTACIÓN QUE SE
HIZO**

➤ *Proceso Direccionamiento Estratégico – NCR No. 1*

Aplicado a	ESPECÍFICO DEL PUNTO AUDITADO
Declaración de la no conformidad real	Se evidencia que en la unidad de acopio de residuos y taller de manejo de maquinaria agrícola del Centro Acuicola Y Agroindustrial de Gaira no se aplican los controles necesarios para garantizar el almacenamiento adecuado de todos los residuos peligrosos.
Evidencia	Se encontraron en la zona del taller de maquinaria agrícola aceites usados a la intemperie, sin rotulación ni señalización; también se encontraron transformadores eléctricos a la intemperie.
Subsistema afectado, norma y requisito incumplido	SGA: NTC ISO 14001: 2015 – Numeral 8.1 Planificación y Control Operacional Decreto 1076 de 2015 Resolución 222 de 2011 Resolución 415 de 1998
Nombre y código del documento incumplido	Plan de Gestión Integral de Residuos.
Proceso al que se le asigna la NC	Gestión de Infraestructura y Logística

➤ *Proceso Gestión de Formación Profesional Integral – NCR No. 2*

Aplicado a	ESPECÍFICO DEL PUNTO AUDITADO
Declaración de la no conformidad real	Se evidencia que en el Centro Acuicola Y Agroindustrial de Gaira no se ha implementado el Programa Gestión del Riesgo Químico.

HALLAZGOS EN AUDITORIA INTERNA AL SGSST

Informe de Auditoría Interna Nacional- I CICLO 2017 a los Subsistemas de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

HALLAZGOS AUDITORIA INTERNA

➤ Proceso Direccionamiento Estratégico – NCR No. 3

Aplicado a	ESPECÍFICO EN EL PUNTO AUDITADO
Declaración de la no conformidad real	Se evidencia que en el Centro Acuícola Y Agroindustrial de Gaira no se ha realizado Simulacro donde se incluyan criterios ambientales.
Evidencia	No se ha puesto a prueba las acciones de respuesta planificadas para la atención de una emergencia donde se incluyan criterios ambientales. Se indagó por la ejecución de simulacro de emergencias donde se incluyan criterios ambientales Entrevista a personal SIGA David Mera (Líder Ambiental Regional)
Subsistema afectado, norma y requisito incumplido	SGA: NTC ISO 14001:2015 – Numeral 8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias SGSST: Decreto 1072/2015 – Art. 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias
Nombre y código del documento incumplido	
Proceso al que se le asigna la NC	Gestión de Talento Humano

HALLAZGOS EN AUDITORIA INTERNA EN SST

Declaración de la no conformidad real	No se evidencia que el Centro Acuícola Y Agroindustrial de Gaira establezca mecanismos para garantizar que se identifiquen y evalúen las especificaciones y requisitos de seguridad y salud en el trabajo y ambientales relativas a las compras y adquisiciones de productos o servicios.
Evidencia	No se incluyen criterios ambientales específicos dentro del contrato de compra venta de aires acondicionados tipo inverter y aires industriales tipo techo. Carpeta de contrato Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los vehículos del Centro.
Subsistema afectado, norma y requisito incumplido	SGC: NTC ISO 9001:2015 – Numeral 8.4 Control de los procesos y productos suministrados externamente. SGA: NTC ISO14001:2015 – Numeral 8.1 Planificación Y Control Operacional SGSST: Decreto 1072/2015 – Art. 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 Adquisiciones y Contratación respectivamente
Nombre y código del documento incumplido	NA

SINDESENA SUBDIRECTIVA MAGDALENA Y JUNTA NACIONAL

***PRIMERO LA VIDA COMO
DERECHO HUMANO
FUNDAMENTAL***