

INFORME AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO Cali- Valle del Cauca

(Visita de verificación para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, accesibilidad, plan de emergencia y evacuación, SG SST y estado actual de la Infraestructura)

VISITA REALIZADA POR: YENY SCHNEIDER GÓMEZ GÓMEZ

INSTRUCTORA APOYO TERAPÉUTICO Y REHABILITACIÓN. FISIOTERAPÉUTA- ESP. SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN DE RIESGOS LABORALES-ENTRENADORA DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS-ESPACIOS CONFINADOS Y SEGURIDAD MINERA. PLANES DE EMERGENCIA, BRIGADA Y TRAUMA.

Y POR POR: CONSTANZA MILENA RAMIREZ AGUDELO

INSTRUCTORA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL-ENTRENADORA DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.

FECHA: 19 DE JULIO 2021



INFORME AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO Cali - Valle del Cauca

(Visita de verificación para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, accesibilidad, plan de emergencia y evacuación, SG SST y estado actual de la Infraestructura)



Acompañan la visita:

- Acompañan la visita:
- Raúl Tamayo – SST Regional
- Nelson Ortega Valdés – SST PRV
- German Bocanegra – Sindenca Valle/CEAI

A partir de las 8 am se comienza recorrido por las áreas de la agencia pública de empleo ubicada en la Cl. 23 Nte. #2N-38, Cali, Valle del Cauca



SINDICATO DE EMPLEADOS
PÚBLICOS DEL SENA

ASPECTOS LOCATIVOS EN BAÑOS



HALLAZGOS:
Lavamanos sin agua

Cielo rasos sin mantenimiento.

Circuitos de desagüe dañados


Baterías sanitarias deterioradas

ASPECTOS LOCATIVOS

HALLAZGOS:

Se requiere mecanismos efectivos , que no generen otro peligro adicional para mantener las puertas abiertas.

Debilidades en la señalización y demarcación referente a equipos contra incendios y en áreas de escaleras, rampas y parqueaderos. Cintas insuficientes y deficientes para la función. Requieren ser antideslizantes en condiciones secas o húmedas antes y después de cada rampa y escalera. Ausencia de demarcación de parqueadero para discapacidad.



ASPECTOS LOCATIVOS

Se detectan condiciones de humedad que han generado deterioro importante en paredes y cubiertas en toda la planta física. Se encuentran áreas que se está deteriorando el revoque interno, se evidencian fisuras en varias partes de las paredes. Esta humedad además de afectar la estructura provoca afectaciones de olores y condiciones higiénico-sanitarias deficientes como hongos.



ASPECTOS LOCATIVOS




HALLAZGOS:

Ausencia de puntos de anclaje en cubiertas y al interior de la edificación para mantenimiento seguro de las instalaciones.

No existe baranda al borde de hueco (fuente fuera de funcionamiento) ubicado en el acceso del centro.

No se evidencia control de huecos y desniveles

ASPECTOS LOCATIVOS



HALLAZGOS:

Mala ubicación del mobiliario de recepción obstaculizando la salida.

Toma corrientes en mal estado.


Malas técnicas de almacenamiento.

Falta demarcación de resaltos que pueden ocasionar caídas a un mismo nivel






ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS EN CONDICIONES DE DEBILIDAD MANIFIESTA



HALLAZGOS:

Debilidades en la señalización y demarcación referente a equipos contra incendios y en áreas de escaleras, rampas y parqueaderos. Cintas insuficientes y deficientes para la función. Requieren ser antideslizantes en condiciones secas o húmedas antes y después de cada rampa y escalera. Ausencia de demarcación de parqueadero para discapacidad.






ASPECTOS LOCATIVOS



HALLAZGOS:

Sistemas de ventilación insuficientes y los que hay están deteriorados.

Ambientes utilizados como almacenamiento.



ASPECTOS DE EMERGENCIA

HALLAZGOS:

No se cuenta con brigada de emergencia que pueden responder ante un evento repentino.

Camillas sin recubrimiento de protección biológica.





SINDICATO DE EMPLEADOS
PÚBLICOS DEL SENA

EQUIPO SINDESENA
Junta Nacional
INFRAESTRUCTURA



www.sindesena.org



equinfraestructurasindesena@gmail.com



Instagram /sindesenacol



Facebook/ sindesenacol



Twitter/sindesenacol



EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA Y SUBDIRECTIVA VALLE

Fecha: 19 de julio de 2021

Lugar: Agencia Pública de Empleo – SENA CALI