



**EN EL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y
TURÍSTICO EN APARTADÓ
EL EDIFICIO AÚN NO SE HA ESTRENADO, PERO POR EFECTOS DE
LA LLUVIA SE CAE PARTE DEL TECHO**



El edificio nuevo que se construyó para atender desde allí las necesidades de la comunidad relacionadas con la Agencia Pública de Empleo (APE), en días pasados sufrió el desprendimiento de parte del techo construido en drywall, y lo más grave, sin haber sido inaugurado.

Por efectos de costos se construyen los cielo rasos con este material, que no es más que una hoja de yeso y papel, que al recibir humedad se desprende por su propio peso, generando gran riesgo para la comunidad educativa; se suma a todo esto, que en una zona como Apartadó, donde las lluvias son abundantes, se realizó esta edificación con unos bajantes con un diámetro de 3 pulgadas, además de la falta de barrido y mantenimiento del techo en la parte superior.



**SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS
DEL SENA
SUBDIRECTIVA ANTIOQUIA**



Ante el evidente deterioro de los techos, cielo rasos y muros, se requiere que el SENA active la póliza de la obra, pero mientras la entidad no contrate el mantenimiento y la limpieza de los techos, de nada servirá repararlos si los bajantes se obstruyen y el agua no fluye libremente por ellos y situaciones como esta se seguirán presentando, no solo en la regional si no a lo largo y ancho del país en donde existan este tipo de cubiertas.

Fraternalmente,

**SINDESENA – CUT
SUBDIRECTIVA ANTIOQUIA
Septiembre 4/2023**



